

附件

北京市昌平区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
8-T004-BJ	7月22日	北京	昌平区	科技园区超前路4号	罗格朗(北京)电气有限公司	现场检查时该公司塑机加热工段未生产,有生产痕迹。存在问题:该公司14台注塑机加热工段未安装VOCs治理设施,废气直排。	116° 22' 97.01"	40° 20' 17.64"
8-T005-BJ	7月22日	北京	昌平区	科技园区超前路27号	中生北控生物科技股份有限公司	现场检查时该公司包装车间生产。存在问题:该公司包装车间6台喷码机有废气收集装置,未安装VOCs治理设施,废气直排。	116° 24' 25.76"	40° 20' 28.18"
8-T006-BJ	7月22日	北京	昌平区	科技园区超前路29号	北京百奥药业有限责任公司	现场检查时,企业未生产。存在问题:该公司包装车间1台喷码机未安装VOCs治理设施,废气直排。	116° 24' 35.78 "	40° 20' 28.47"
8-T007-BJ	7月22日	北京	昌平区	北京昌平区科技园区振超路1号	东华原医疗设备责任有限公司	1.现场检查该企业正在生产;2.中药医疗包装车间安装的VOCs治理设施未使用,有机废气直排。	116° 24' 94.77"	40° 20' 48.72"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
8-T041-BJ	8月7日	北京	昌平区	北京市昌平区北清路三一产业园	三一重能有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在的问题：1. 重能1号车间喷漆房未安装 VOCs 治理设施，有机废气直排；2. 重能2号车间喷漆房未安装 VOCs 治理设施，有机废气直排；3. 重能2号车间焊接工段未安装污染防治设施。	116° 09' 01.85"	40° 21' 66.51"
8-T044-BJ	8月9日	北京	昌平区	北京市昌平区小汤山镇西官庄村临391号	北京城建亚泰钢结构工程有限公司	现场检查时该公司未生产。存在的问题：喷漆工段未安装 VOCs 治理设施。	116° 47' 80.91"	40° 18' 65.60"
8-T045-BJ	8月9日	北京	昌平区	北京市昌平区小汤山镇官牛坊村北6号	北京星河模板脚手架工程有限公司	现场检查时该公司未生产。存在的问题：喷漆工段未安装 VOCs 治理设施。	116° 39' 41.90"	40° 18' 06.12"