

## 附件

### 存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	区（县）	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	天津市盛兴祥机械制造有限公司	天津市	蓟州区	汽车零部件及配件制造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
2	天津古塔金属制品加工有限公司	天津市	蓟州区	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
3	天津市富鑫达耐磨金属制品有限公司	天津市	蓟州区	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉